

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Стрелихинская средняя общеобразовательная школа  
Факт. адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а.**

**Юр. Адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Не оборудован доступными элементами информации об объекте	К, О, Г, С, У		Оборудование доступными элементами информации об объекте
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2, 3	Асфальтовое покрытие в трещинах, прогибах; отсутствие бордюров по краям пешеходных путей, тактильных средств на покрытии пешеходных путей	С, К, О	Текущий ремонт	Обустройство прилегающей территории: выравнивание дорожного покрытия; устройство бордюров; тактильных средств на покрытии пешеходных путей

1.3	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствие пандус  Отсутствие поручней	К, О, Г, С, У  О, С	Текущий ремонт	Устройство пандуса, поручней
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть		5, 6	Отсутствуют международные знаки обозначения	К		Установка международных знаков обозначения
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточно удобное передвижение к зданию; отсутствие информационной поддержки, мест отдыха	К, О, С	Текущий ремонт	Ремонт дорожного покрытия, обустройство мест отдыха

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u>&lt;*&gt;</u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u>&lt;***&gt;</u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О) ДУ (С)	нет	1, 2, 3 4, 5, 6	Ремонт текущий

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Стрелихинская средняя общеобразовательная школа  
Факт. адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а  
Юр. Адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6.48	7	Отсутствуют: поручни закруглённый радиус ребра ступени тактильная плитка, контрастная маркировка крайних ступеней.	С, К, О	Текущий ремонт	Обустройство поручней, закругление ребер ступеней, укладка тактильной плитки, контрастная маркировка крайних ступеней
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8	Цементное покрытие имеет неровнос	С, К, О, Г, У	Текущий ремонт	Выравнивание, укладка тактил

					ти, выбоины; отсутству ет навес			ьной плитки , обустр ойств о навеса
2.4	Дверь (входная)	есть		9	Отсутст вие контрол ьных устройс тв на входе; устройс тв для открыва ния и закрyti я дверей; фиксато ров дверей; перепад высоты в дверном проёме превыша ет норму; материа л двери не ударноп рочный, отсутст вует контрас тная маркиро вка	К, О, С	Текущий ремонт	Устано вка двери из удароп рочног о матери ала с соотве тствующ ими устрой ствами и контра стной маркир овкой
2.5	Тамбур	есть		10	Плитка со скользя щим покрыти ем	С, К, О, Г, У	Текущий ремонт	Замена плитки на твёрдо е покрыт ие, не допуск ающее скольж ения
	ОБЩИЕ требования к зоне		6.48			С, К, О, Г, У	Текущий ремонт	Обустр ойство входа, приспо соблен ного для МГН

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <a href="#">&lt;*&gt;</a> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <a href="#">&lt;***&gt;</a> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2. Входа (входов) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		7, 8, 9, 10	Текущий ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Стрелихинская средняя общеобразовательная школа  
Факт. адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с.Матвеевское, д.2/а  
Юр. Адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с.Матвеевское, д.2/а.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7, 13, 22, 35, 39, 40, 41, 49, 52, 55	11, 12, 13	Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей поручни, тактильные направляющие	К, О, С	Текущий ремонт	Установка поручней и тактильных направляющих
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	19	14	Отсутствуют: поручни, контрастная маркировка крайних ступеней	С, К, О	Текущий ремонт	Оборудование съездов, сходов, тактильных полос контрастная маркировка крайних

								ступеней
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствия контрольных устройств на входе; устройств для открывания и закрытия дверей; фиксаторов дверей; перепад высоты в дверном проёме превышает норму; материал двери не ударнопрочный, отсутствует контрастная маркировка	С, К, О	Текущий ремонт	Установка двери из ударнопрочного материала с соответствующими устройствами и контрастной маркировкой
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		15	Отсутствия противопожарных самозакрывающихся дверей	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт	Установка специальных противопожарных дверей
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют зоны отдыха, выключатели и розетки установлены на недоступной высоте; нет предупредительной	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт	Оборудование зон отдыха, установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м, предупредите

					информации о препятствии		льной информации о препятствии
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--------------------------------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u>&lt;*&gt;</u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u>&lt;***&gt;</u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
			№ Фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О) ДУ (С)	7, 13, 22, 35, 39, 40, 41, 49, 52, 55	11, 12, 13, 14, 15	текущий ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Стрелихинская средняя общеобразовательная школа  
Факт. адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а  
Юр. Адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9,11,12,14,15,23,34,36,37,38,57,59,60,61,62	16,17	Ширина дверных проёмов менее 0,9 м	(К)	Капитальный ремонт	Расширение дверных проёмов; Установка выключателей и розеток на высоте не более 0,8 м;
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина	К	Капиталь	Расшир

					дверных проёмов менее 0,9 м; выключатели и розетки расположены на высоте более 0,8 м от уровня пола	ный ремонт	ение дверных проёмов; Установка выключателей и розеток на высоте не более 0,8 м;
--	--	--	--	--	---	------------	--

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u>&lt;*&gt;</u> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u>&lt;***&gt;</u> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К) ДУ (С)	9,11,12,14,15,23,34,36,37,38,57,59,60,61, 62	16, 17	Капитальный ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	Не требуется	-	-	

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u>&lt;*&gt;</u> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u>&lt;***&gt;</u> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Стрелихинская средняя общеобразовательная школа  
Факт. адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а  
Юр. Адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	29,33, 45,46, 47,48	18, 19, 20	Отсутствует универсальная кабина; нет двусторонней связи с дежурным или кнопки звонка; не соответствует ширина дверных проёмов	К, О, С, Г, У          К		Установка универсальной кабины, кнопки экстренного вызова,
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует универсальной кабины, поручней, штанг,	К, О, С	Капитальный ремонт	Расширение дверных проёмов, установка

				поворотных или откидных сидений; информирующих обозначений; не оборудовано управление спуском воды на боковой стене кабины; выключатели и розетки расположены на высоте, превышающей 0,8 м	универсальной кабины, поручней, штанг, поворотных сидений; оборудование спуска воды на боковой стене.
--	--	--	--	---	---

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О) ДУ (С)	29,33, 45,46, 47,48	18,19, 20	Капитальный ремонт

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Стрелихинская средняя общеобразовательная школа  
Факт. адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а  
Юр. Адрес: 171474, Россия, Тверская область, Кесовогорский район,  
с. Матвеевское, д. 2/а.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		21		Г, К, О, У		Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	Г		Приобрести акустические средства
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С		Приобрести тактильные средства
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система средств информации и сигнализации об опасности не является комплексной	Г, К, О, У, С		Установка комплексной системы средств информации и сигнализации об

					для всех категорий инвалидов; не обеспечивает непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объекта и места посещения		опасности
--	--	--	--	--	--	--	-----------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <a href="#">пункту 3.4</a> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <a href="#">пункту 4.1</a> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)	-	21	Текущий ремонт и индивидуальное решение с ТСР

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_